CarOnSale

Hyundai i30-N

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	113.083km	275 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30-N	KATEGORIE Limousine
FIN TMAHCH1AALJ003684	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 113.083km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 275 PS (202 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.832km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 188g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel schwarz glänzend
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremssättel rot lackiert
- Dachhimmel schwarz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Differentialsperre (EDS) N Corner Carving Differential
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Endschalldämpfer Sportausführung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrer-Informations-System (Display 4,2 Zoll)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill schwarz (mattlackiert)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 202 kW TGDI KAT
- Motorhaubenisolierung
- Nebelschlussleuchte LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder mit Metall-Applikationen
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Smart-Key
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportfahrwerk
- Sportsitze
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Einparkhilfe hinten
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED mit Blinker Funktion
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Einparkhilfe hinten
- Türgriffe außen verchromt
- Fahrer-Informations-System N Performance Driving Data
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Smart-Key
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Navigations-Paket
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Start-Stop-Knopf
- Audio-Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
TYPE
Passenger Car

CarOnSale


CarOnSale














RADIO
MEDIA
SEEK TRACK



R
249 km
113083 km



11:29
Menu









HYUNDAI
Autohaus Hensel
Autohaus Kurt Schmidt
Autohaus Kurt Schmidt GmbH & Co. KG
Autowendt
Autowendt GmbH
Am Bahn 1
09573 Feldkirchen
Tel. 0371/47...
www.auto-wendt.de



30.000-km-Wartung
Ölwechselservice inkl. Ansaugsystemprüfung
HYUNDAI
Autohaus Hensel
Filialbetrieb Zittau
Hoyerstr. 68 c/d · 02763 Zittau
Telefon 03 58 / 79 91-0 · Fax 03 58 / 79 91 66
Meisterbetrieb der Kfz-Innung
Nächste Wartung
38.033
05/2023
HYUNDAI Service
Shell


i30 N
Sicherheits-Check-Heft


HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificate CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
ΕΟΚ Certificat van Overeenstemming
Συμπέρασμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης
2750534
FN115933
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o




(8) Nächste HU
Oktober 2026
Prüfplakette zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist im Oktober 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
Herrn/Frau Sie Herr Huber
(9) EUD Auto Service GmbH)


HYUNDAI MOTOR (CZ)
Schadstoffklasse
EURO 6 AP
Benzin



Landratsamt Erding
Kfz-Zulassungsbehörde


Landratsamt Erding
Kfz-Zulassungsbehörde

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)