CarOnSale

Audi SQ8

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



09/2023	191.373km	LEISTUNG 507 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SQ8 [DE - SUV5 4.0 TFSI quattro EU6d, competition plus, 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF10PD044906	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 191.373km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 507 PS (373 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 3.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 181.352km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 277g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 12.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (23 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer gibt es 1 Vorbesitzer.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Glanz-Paket
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Stoßfänger Sport-Design (S-Modell, Voll-Lackierung)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Frontkamera (Scheibe)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Ausstattungs-Paket: Competition Plus
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Radstand 2996 mm
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audi music interface
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 4-türig
- Motor 4,0 Ltr. - 373 kW V8 32V TFSI
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Reifen-Reparaturkit
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Dachkantenspoiler
- Sitzheizung vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Seitenairbag vorn
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Allradlenkung
- Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport)

Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Assistenz-Paket Parken mit Remote Parklenkassistent
- Assistenz-Paket Stadt
- Assistenz-Paket Tour
- Assistenz-Paket Tour
- Assistenz-Paket plus
- Audi Ringe und Schriftzüge schwarz glänzend
- Audi Smartphone Interface
- Außenspiegel Carbon / Audi exclusive
- Bremssättel Rot lackiert
- Business-Paket
- Carbon-Style-Paket
- Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion
- Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon
- Innenausstattung: Farbnaht Rot
- Innenausstattung: erweiterte Interieurelemente in Leder
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Kühlergrill Single-Frame-Optik schwarz
- Neuwagen-Reifengarantie
- Optik-Paket schwarz
- Optik-Paket schwarz plus
- Servoschliessung für Türen
- Sitz und Lehnenwange pneumatisch einstellbar
- Sound-System Bang & Olufsen Advanced
- Türverkleidungseinsätze in Alcantara
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Dachreling schwarz
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe mech. und Seitenscheiben hinten elektr.
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- S Sportsitze plus vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Rautensteppung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Head-up-Display
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent

- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Rückfahrkamera
- HD Matrix-LED-Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Frontkamera (Scheibe)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage inkl. (öffnen + schliessen)
- Seitenairbag hinten
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Scheibe)
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Rückfahrkamera
- Standheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







CarOnSale


Kurzzeitspeicher






CarOnSale

20
21
AUTO
AUTO


Fahrweg kontrollieren!























V8









Komplettnachweis





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Anderer Schaden): Vogelkot



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Sonnenschutzrollo ohne Funktion



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)