CarOnSale

Citroen Spacetourer Plus XL

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2025	16.850km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Spacetourer Plus XL [DE - Bs5 2.0 BlueHDi 180 FAP EU6e, Plus XL, (Facelift) 2024 - 2025]	KATEGORIE Van
FIN VF7VKEHZ5SZ053828	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 16.850km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2025	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	70 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: MyCitroen Play
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag vorn (Gummi)
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Grip-Control
- Gummimatte Fahrgast-/Laderaum
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Blue-HDI FAP
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 3275 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Eco-LED
- Schiebetüren beidseitig
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonderlackierung Eis-Weiß / Kaolin-Weiß
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stop-Start-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen lackiert
- Unterfahrschutz
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Audiosystem mit digitalem Radioempfang DAB / DAB+
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss (Typ C)
- Multifunktionsanzeige mit HD Touchscreen-Farbdisplay 10 Zoll
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC ICY

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Sitzkombination: 9-Sitzer Stoff Curitiba Black
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Grip-Control
- Klimaanlage im Fond
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Driver-Paket
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Lenkrad mit Multifunktion
- USB-/Audio-Schnittstelle (Typ C, 2-fach)
- Beifahrerdoppelsitz
- Rücksitzbank (2.Reihe) Dreiersitzbank, klappbar
- Klima-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar
- Klimaautomatik
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- 3.Sitzreihe Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale


OK



P
R
N
D
DRIVE MODE








JUMPY - DISPATCH
SPACETOURER
Kurzanleitung
SERVICEHEFT


09.07.2025 3001 AWN008891
M1 AF
VF7VKEHZSSZ053828 X
CITROEN
V
K
EHZ7-12E3GN
-
Jumpy, Spacetourer
CITROEN (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;P/PCI;M, N1, N2
Diesel
0002 36EA 1997
WW.AHK LT.EGTG*
2 1 130/3750 185
5331 1924
1865-1955 1977-2270
- 84 -
193 2901 2901
1500 1500 -
1500 1500 -
81 2813 69
1900 750 g -
225/55 R17 101V
225/55 R17 101V
-
Weiß 0
e2*2007/46*0530*22
27.12.2024 K HE075415
-

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Fahrertür (Verformung)




- Fahrertür (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)