CarOnSale

Dacia Duster Laureate 4x2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2011	208.173km	107 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Duster Laureate 4x2 [DE - SUV5 1.5 dCi 110 FAP EU5, Laureate 4x2, 2010 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN UU1HSDAC644883950	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 208.173km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 107 PS (79 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.342km	LETZTER SERVICE AM 03/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremse hinten blockiert zeitweise;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Modularitäts-Paket
- Motor 1,5 Ltr. - 79 kW dCi Diesel FAP KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung
- Radstand 2673 mm
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sicherheits-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Seitenairbag vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Reserverad in Fahrbereifung
- Lenkrad (Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























DACIA
e2*2001/116*0314
UU1HSDAC644883950
1755 Kg
2355 Kg
1-0930 Kg
2-0900 Kg






KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)
Autohaus Labbe
Inh. Stephan Matthes
Reinerweg 4 - 24955 Labbe
Tel. 04363 - 1211
E-Mail: info@autohaus-labbe.de
MOBILITÄTS GARANTIE
Autohaus Schau GmbH
RENAULT




15.04.2011 8212 ABE000138
WU1HSDAC644883950 5
DACIA
SD
HSDAC
HSDAC6
DUSTER
DACIA (RO)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A/EG
EUROS;A;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 35A0 1461
WW.AHK LT. EGTG/ABE*STUFE PM5 AB TAG ERSTZUL.*STUFE PM
5,AB 15.04.2011*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.04.2011*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)