CarOnSale

Honda Jazz 1.4 Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2011	101.530km	99 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jazz 1.4 Comfort [DE - Van5 1.4 i EU5, Comfort, (Facelift) 2011 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN LUCGG3740B3200977	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.530km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.339 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 28.191km	LETZTER SERVICE AM 01/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	160 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	290 µm ⚠
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne links
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lautsprecher hinten
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT
- Reifen-Reparaturset
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Laderaumboard verschiebbar / herausnehmbar
- Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar
- Multimediabuchse AUX-IN
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Lautsprecher vorn
- Micro-Dachantenne hinten mitte
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Colorverglasung
- Multifunktion für Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- USB-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL BLACK P.
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Klimaautomatik
- Wegfahrsperre
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HONDA AUTOMOBILE (CHINA) CO.,LTD.
LUCGG3740B3200977
L13Z2-3000972


CarOnSale



Ölwechsel









Berechnungsmasse BBA in kg: 1555
142,77
5,11
26,10
175,98


28.02.2011
7475
AAD00015 8
M1
AB
LUCGG3740B3200977
6
HONDA
GG3
3
1
JAZZ
HONDA (RC)
FZ,Z,PERS,BEF B, 8 SPL
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*692/2008A
EURO5,A,P/CI: M, N1 I
BENZIN
0001
35A0
01339
WW,AHK LT,EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.02.2011*
02
01
0073/06000
182
03900
1695
1525 - 1655
001146
0128
001555
00620
00800
078
04500
069
01000
0450
005
175/65R15 84T
SCHWARZ
9
e6*2001/116*0128*04
19.03.2010
K
FB224557


0891

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)