CarOnSale

Ford S-MAX Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2011	357.175km	200 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S-MAX Titanium [DE - Van5 2.2 TDCi DPF EU5, Titanium, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WF0SXXGBWSBL17191	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 357.175km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 224.687km	LETZTER SERVICE AM 07/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Felgen verschürft und korrodiert.

3. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kugelkopf AHK nicht im Fahrzeug.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Check-Control-System
- Dachhimmel Stoff
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Entfall 3.Sitzreihe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraummatte, Unterseite mit Kunststoffbeschichtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: M66
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 2,2 Ltr. - 147 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sportsitze
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung
- Zusatzheizung
- Fahrer-Informations-System (FordConvers+)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Kneairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Audiobedienung am Lenkrad
- Batterie verstärkt
- Rußpartikelfilter
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Activity-Kit für Gepäck-/Laderaum
- Audio-Paket 1
- Traveller-Paket
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Metallic-Lackierung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















S-MAX
2.2 Duratorq TDCi
Euro 5
FORD

CarOnSale


CarOnSale






Ford
AIRBAG




MONO
ON
OFF
AUTO
A/C















Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Autohaus Mundigl GmbH









Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
März 2028
Prüfplakette
zugeteilt


03.06.2011
WF0SXXGBWSBL17191
FORD
KNA15
7KAQ5
S-MAX
FORD (D)
215/50R16 95V
DIESEL
22.12.2010


DEKRA
nächste HU
Mrz 2020
SEP 22
LANDRATSAMT ERDING
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
85435 ERDING



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Verformung)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)




- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)