CarOnSale

Hyundai I 30 N

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



04/2019	172.233km	LEISTUNG 275 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG I 30 N	KATEGORIE Limousine
FIN TMAHC51AAKJ011214	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.233km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 275 PS (202 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.532km	LETZTER SERVICE AM 12/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	300 µm ⚠	Türe hinten rechts	175 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Schiebedach aufgrund von Wetterbedingungen nicht geprüft;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz glänzend
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremssättel rot lackiert
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Differentialsperre (EDS) N Corner Carving Differential
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrer-Informations-System (Display 4,2 Zoll)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Funktions-Paket
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill schwarz (mattlackiert)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad (Sport)
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 202 kW TGDI KAT
- Motorhaubenisolierung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder mit Metall-Applikationen
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportfahrwerk
- Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar

- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Einparkhilfe hinten
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Smart-Key
- Original Fahrzeug Farbe: ENGINE RED
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Start-Stop-Knopf

Sonderausstattung

- Navigations-Paket
- Audio-Navigationssystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Panorama-Schiebedach
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Fahrer-Informations-System N Performance Driving Data

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2007/46*3807
TMAHC51AAKJ011214
1950 kg
3550 kg
1- 1090 kg
2- 980 kg
MODEL
i30 N
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRM
JHR TRY









11.04.2019 | 1349 | AEX00005 X | 2 | 1 | 202/6000 | 250
M1 | AB | 4335 | 1795
TMAHC51AAKJ011214 | 0 | 1447 | 1504-1564
HYUNDAI | 80 | -
PDE | 188 | 1950 | 1950
B5P51 | 1090 | 980 | -
M6BEZ1 | 1090 | 980 | -
91 | 3750 | 71
I 30 N | 1600 | 700 | 5 | -
HYUNDAI MOTOR (CZ) | 235/35R19 91Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol. | 235/35R19 91Y
Schräghecklimousine | - | 3 /
715/2007*2017/1347AG | Rot / | e11*2007/46*3807*06
EURO6;WLTP;AG;P/CI; M, N1 I | 30.06.2018 | K | FV281182
Benzin | 36AG | 1998
0001
*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.04.2019*ZU 20: UM CA. -35MM
5.H&R-FAHRWERKSFEDERN, KENNZ. FEDER VA/HA: 28705-1VA / 2870
5-1HA, WDG. VA/HA: 4.7 / 7.3, FARBE: BLAU, KBA 91825, ZU 15
A GEN VUH 225/40 R18 89W A. CMS AUTOMOTIVE-LM-RAD TYP: C2
2 758 VUH: 7.5J X 18H2 ET49.5, KBA 51720, M. ZUGEHÖRIGER RA
DBEFESTIGUNG, VERW.V.SCHNEEKETTEN UNZULÄSSIG***





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Delle)