CarOnSale

# Nissan Qashqai Acenta

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2009 | 263.601km | 114 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Nissan | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Qashqai Acenta [DE - SUV5 1.6 EU4, acenta 4x2, 2007 - 2010] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>SJNFAAJ10U1476958 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>263.601km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>114 PS (84 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.598 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>223.057km | LETZTER SERVICE AM<br>12/2020 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 09/2009 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>159g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ✓ 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 7 mm | ✓ 7 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 135 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 185 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 150 µm |
| Türe hinten links | 125 µm | Türe hinten rechts | 110 µm |
| Seitenteil hinten links | 190 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 115 µm | Heckklappe | 115 µm |
| Dach | 90 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Radstand 2631 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 84 kW 16V KAT
- Reserverad als Notrad
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)

## Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Metallic-Lackierung
- Audio-DVD-Navigationssystem Birdview / Nissan Connect mit Farbdisplay
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















SJNFAAJ10U1476958



5w 30

















Vor dem Fahren, Sicherheit gewährleisten










NISSAN CONNECT








NISSAN QASHQAI
NISSAN (CH)
Mehrzweckfahrzeug
EURO 4
Benzin


HU
TÜV NORD
Ennepe-Ruhr-Kreis
Der Landrat
58332 Schwelm


NISSAN
NISSAN QASHQAI
NISSAN (CH)

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)