CarOnSale

Citroen C1 Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



01/2007	155.972km	LEISTUNG 68 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C1 Style [DE - LimS3 1.0, Style, 2006 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7PMCFAC89111149	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.972km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 146.703km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	240 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	230 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag-Kontrollleuchte leuchtet

ZUSATZINFORMATIONEN

Inspektion - Inspektion groß, Inspektion - HU/AU, AC keine Kühlung, prüfen, Kostenausweitung, Optische Schäden u Blessuren, pauschal, Bremsanlage - Bremsbeläge v. ers., Bremsanlage - Bremsscheiben v. ers., Fahrwerk - Querlenkerbuchsen v.l. ers., Fahrwerk - Querlenkerbuchsen v.r. ers., Fahrwerk - Koppelstange v.l. ers., Fahrwerk - Koppelstange v.r. ers., Fehlermeldung Airbag, prüfen

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Siehe zusatzinformationen;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Seitenschutzleisten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR CALDERA
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Kindersitze (2) integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel lackiert
- Getriebe 5-Gang
- Kurvenstabilisator (Corner-Stability-Control, CSC)
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Audio-Klima-Paket
- Drehzahlmesser
- Metallic-Lackierung
- Klimaanlage
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















10
30
50
70
90
110
130
150
170






CarOnSale

CarOnSale




DER REGELMÄSSIGE WARTUNGSDIENST
CERNY


DER REGELMÄSSIGE WARTUNGSDIENST
CERNY


WARTUNGSHEFT


Stadt Brandenburg an der Havel
Der Oberbürgermeister
Zulassungsbehörde
14787 Brandenburg an der Havel


25.01.2007
AC0000034
VF7PMCFAC89111149
CITROEN
PMCFA*
PMCFAC
C1
CITROEN (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schraegheckl imousine
70/220*2003/76B/EG
EURO 4 3L
Benzin
0463
998
155/65R14 75T
SCHWARZ
e11*2001/116*0238*02
06.01.06
DH282959



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): ?



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Anderer Schaden, Kratzer): Deckel schließt nicht



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Heckwischerarm im Kofferraum

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)