CarOnSale

Renault Koleos Initiale Paris 4x4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



03/2018	150.995km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Koleos Initiale Paris 4x4 [AT - SUV5 2.0 dCi 175 FAP Energy EU6, Initiale Paris 4x4, 2017 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1RZG00759286629	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 150.995km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 147.059km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 12 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Einstiegsleisten Aluminium
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW dCi Diesel FAP Energy
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW dCi Diesel FAP Energy KAT
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht statisch
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2710 mm
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Relax-Kopfstützen
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben Dämmglas
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System BOSE Surround
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen (8,7 Zoll)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive

Sonderausstattung

- Easy-Park-Assistent
- Reserverad als Notrad
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















RENAULT

CarOnSale

CarOnSale






INITIALE








Menü
Navigation
Multimedia
Telefon
Apps
Fahrzeug
System

Cockpit

AUTO
ECO

Offroad-Navigation
Ambiente-Beleuchtung
Fahrassistenten
Parkhilfe
Driving eco2
Bordcomputer
Take care





Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten
SONNLEITNER
Köpf GmbH


9. Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten
SONNLEITNER
SONNLEITNER
SONNLEITNER




RENAULT




31
26
9
30
27
8
29
28
4
7
6
5




Abgemeldet am:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)