CarOnSale

Volkswagen Polo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2009	166.677km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ9Y187431	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 166.677km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 138.214km	LETZTER SERVICE AM 05/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: BLUE ANTHRAZIT
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Dachantenne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Lenkrad (Leder)
- Lautsprecher (4)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Perleffekt-Lackierung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Getränkehalter vorn
- Raucher-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0174
WVWZZZ9NZ9Y187431
1570 kg
2370 kg
1 - 830 kg
2 - 790 kg
Typ 9N



CarOnSale



POLO
CarOnSale








Service-Information
Fahrzeugdaten
Polo Last Edition
Autohaus Häfner GmbH
Volkswagen Partner
Service-Information



Nachweise
Joachim Bamberg




Autohaus Zumdahlweg GmbH




(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
(9) Im Auftrag der GTÜ mbH


VOLKSWAGEN VW
POLO
Benzin



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)