
Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Kamiq Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBGK9NW8P3165328
Kilometerstand: 21.928 km
Erstzulassung: 28.08.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe








Schweller links (DEKRA)




Schweller rechts (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)




Innenraum (DEKRA)




Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Kamiq Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBGK9NW8P3165328
Kilometerstand: 21.928 km
Erstzulassung: 28.08.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Heckdeckel Lackierung unterhalb, zerkratzt - smart repair - smart repair
Heckdeckel Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair (DEKRA)




Heckdeckel Lackierung unterhalb, zerkratzt - smart repair - smart repair
Heckdeckel Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Türdichtung vorne links beschädigt - erneuern - erneuern
Türdichtung vorne links beschädigt (DEKRA)



Türdichtung vorne links beschädigt - erneuern - erneuern
Türdichtung vorne links beschädigt (DEKRA)



Alufelge hinten rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau - lackieren mit Lackaufbau

Alufelge hinten rechts verschrammt (DEKRA)




Alufelge hinten rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau - lackieren mit Lackaufbau

Alufelge hinten rechts verschrammt (DEKRA)



Alufelge hinten rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau - lackieren mit Lackaufbau

Alufelge hinten rechts verschrammt (DEKRA)



Stoßfänger hinten auslegen und polieren

Stoßfänger hinten auslegen und polieren (DEKRA)

Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Skoda	Kamiq Style	1.5 TSI EU6d, Style OPF, 2020 - 2023		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
TMBGK9NW8P3165328	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	8004/AUG

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	28.08.2023	k. A.	k. A.	110 kW	4	1498	09/28

	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	21.928 km	k. A.	nein	06/25	11.976 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Graphite-Grau Metallic	metallic	nein	01.05.2027	18.600 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbez}ge Style schwarz Stoff ..	Satin schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	124-155 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3. Bremsleuchte LED	8 Lautsprecher	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel Wagenfarbe
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Bremsassistent	Bremsenergierückgewinnung
Brillenfach	Dachreling silber	Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik fü..
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fernbedienung für Zentralverriegelung
Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Carg..
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Handschuhfach beleuchtet	Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
Heckscheibe heizbar	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Kneairbag Fahrerseite	Kofferraumbeleuchtung
Kopf-Airbag-System	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktio..	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
Mittelarmlehne vorn	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	Multifunktionsanzeige
Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand 2651 mm	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schwellerabdeckung / -verkleidung Platin-Grau
Seitenairbag vorn	Servolenkung	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzheizung vorn	Sonnenblende links mit Spiegel
Sonnenblende rechts mit Spiegel	Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Sch..	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..	Stoßfängerabdeckung vorn und hinten, Platin..	Tagfahrlicht LED
Textilfussmatten	Türgriffe außen Wagenfarbe	USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
Verzurrösen Koffer-/Laderaum	Zentralverriegelung	

Sonderausstattung:

Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Business & Reise-Paket	Innenausstattung: Dekoreinlagen Graphit Grau
Licht- und Sicht-Paket	LM-Felgen 7x18 (Crater)	Metallic-Lackierung

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Händlerfahrzeugbewertung

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Alufelge hinten rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau
2.	Heckdeckel Lackierung unterhalb, zerkratzt - smart repair
3.	Stoßfänger hinten auslegen und polieren
	Zwischensumme (Netto)

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
2.	Sonstiger Auftrag - Erstellung Fahrzeugbilder
3.	Sonstiger Auftrag - Inspektion inkl. Ölservice
4.	Sonstiger Auftrag - Pflegepaket GW3
5.	Türdichtung vorne links beschädigt - erneuern
	Zwischensumme (Netto)

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Kundendienstscheckheft fehlt
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen				
Reifenart (montiert)	Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung	Leichtmetall
Reifen vorne	215/45 R18 89V	VL	6,00 mm (Goodyear)	VR 6,00 mm (Goodyear)
Reifen hinten	215/45 R18 89V	HL	7,00 mm (Goodyear)	HR 7,00 mm (Goodyear)
Bemerkung				Ausstattung ER: Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz	X	Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Kamiq Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBGK9NW8P3165328
Kilometerstand: 21.928 km
Erstzulassung: 28.08.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe








Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)




Innenraum (DEKRA)




Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Kamiq Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBGK9NW8P3165328
Kilometerstand: 21.928 km
Erstzulassung: 28.08.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Heckdeckel Lackierung unterhalb, zerkratzt - smart repair - smart repair
Heckdeckel Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair (DEKRA)




Heckdeckel Lackierung unterhalb, zerkratzt - smart repair - smart repair
Heckdeckel Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Türdichtung vorne links beschädigt - erneuern - erneuern
Türdichtung vorne links beschädigt (DEKRA)



Türdichtung vorne links beschädigt - erneuern - erneuern
Türdichtung vorne links beschädigt (DEKRA)



Alufelge hinten rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau - lackieren mit Lackaufbau

Alufelge hinten rechts verschrammt (DEKRA)




Alufelge hinten rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau - lackieren mit Lackaufbau

Alufelge hinten rechts verschrammt (DEKRA)



Alufelge hinten rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau - lackieren mit Lackaufbau

Alufelge hinten rechts verschrammt (DEKRA)



Stoßfänger hinten auslegen und polieren

Stoßfänger hinten auslegen und polieren (DEKRA)