CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2006	270.229km	179 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 2.7 TDI DPF EU4, 2006 - 2008]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8E66A243779	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 270.229km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.698 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 255.481km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2006	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 183g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Ungleichmäßig abgefahren;Ein neuer Sommerreifen liegt lose im Fahrzeug;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	710 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Vorglühlampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Mikado
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dachreling verchromt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,7 Ltr. - 132 kW V6 24V TDI
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: Mauritiusblau Perleffekt
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Klimaautomatik
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Aktiv-Lautsprecher
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Licht-Paket
- Perleffekt-Lackierung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Glanz-Paket
- Navigationssystem
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Audi concert
AUTO
HI
AUTO
HI

WAUZZZ8E66A243779


A4
CarOnSale


RETURN
NAV
INFO

O
0







Service-Nachweis
Durchgeführt wurde:
ja
nein
Zusatzarbeiten - Wechsel von:
Ölwechsel
Inspektions Service
LongLife Service
Datum: 13.3.25
km-Stand: 255481
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Nächster Service:
Luftfiltereinsatz
Zündkerzen
Kraftstofffilter
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Öl des multitronic®-Getriebes
Öl der Haldex-Kupplung
Öl und Ölfilter des Direktschaltgetriebes
Bremsflüssigkeit
Zahnriemen
Mobilitätsgarantie bestätigt:
Autohaus Herrmann
Inh. R.Delbrügge
Carl-Benz-Str.6
69493 Hirschberg
06201/4866550
0176-32531924
KFZ-Meisterbetrieb
Stempel des Audi Betriebes


Nachweise
Service-Nachweis
Durchgeführt wurde:
ja
nein
Zusatzarbeiten - Wechsel von:
Ölwechsel
Inspektions Service
LongLife Service
Datum: 14.4.23
km-Stand: 232342
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Nächster Service: nach 51
Luftfiltereinsatz
Zündkerzen
Kraftstofffilter
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Öl des multitronic®-Getriebes
Öl der Haldex-Kupplung
Öl und Ölfilter des Direktschaltgetriebes
Bremsflüssigkeit
Zahnriemen
Mobilitätsgarantie bestätigt:
Autohaus Herrmann
Inh. R.Delbrügge
Carl-Benz-Str.6
69493 Hirschberg
06201-4866550
0176-32531924
KFZ-Meisterbetrieb
Stempel des Audi Betriebes


Nachweise
Service-Nachweis
Durchgeführt wurde:
ja
nein
Zusatzarbeiten - Wechsel von:
Ölwechsel
Inspektions Service
LongLife Service
Datum: 7.2.19
km-Stand: 169 011
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Nächster Service:
Luftfiltereinsatz
Zündkerzen
Kraftstofffilter
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Öl des multitronic®-Getriebes
Öl der Haldex-Kupplung
Öl und Ölfilter des Direktschaltgetriebes
Bremsflüssigkeit
Zahnriemen
Mobilitätsgarantie bestätigt:
Ralf's Automobile
An und Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen
Reparaturservice
Boverieststraße 42a
68526 Ladenburg
0176-32531924
Stempel des Audi Betriebes




AUDI
EWG - Übereinstimmungsbescheinigung





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt



- Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)