CarOnSale

Renault Twingo ECO2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2009	153.697km	76 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Twingo ECO2 [DE - LimS3 1.2 16V EU4, ECO2 (CO2 120g.), 2008 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1CNAA0541993133	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.697km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 76 PS (56 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 148.037km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2009	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	550 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellvariante CO2-optimiert
- Motor 1,2 Ltr. - 56 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außentemperaturanzeige

Sonderausstattung

- Klang & Klima-Paket (2 Lautsprecher)
- Raucher-Paket
- Audiosystem: Radio/CD-Player
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























RENAULT
e2*2001/116*0359
VF1CNAA0541993133
1370 Kg
1723 Kg
1-0810 Kg
2-0710 Kg
331933
CMOA
E23
DV727
TLALLE
Y320749
SHN513
SHN513
DRAP10
HARMO4
LEC8
YUZA


CarOnSale



CarOnSale



CarOnSale


TWINGO
CarOnSale





Ölwechsel
Service
durchgeführt
am:
04.02.26
bei km:
Nächster Ölwechsel/Service
spätestens bei km:
bzw. Monat/Jahr:
02/28
lt. Serviceanzeige
Gute & sichere Fahrt
wünscht Ihnen:
GARAGE
(Stempel/Unterschrift)


KONTROLLNACHWEISE (Fortsetzung)
GARAGE


KONTROLLNACHWEISE (Fortsetzung)
GARAGE


TWINGO
BEDIENUNGSANLEITUNG


14.10.09 $333 APL000267
M1 AB
VF1CNAA0541993133 X
RENAULT
N
CNAA
CNAA05
TWINGO
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.5. B Spl.
Schrägheckklimaausführung
70/220*2003/76B/EG
EURO 4-5L
Benzin
0001 0463 1149
ww.AHK lt. EGTG/ABE*Datum zur Emissionsklasse: 14.10.2
009*
2 101 156 /5500 169
3602 1655
1470 1030
65
119 1370 1370
810 710
810 710
79 4125 70
350 350 4
175/65 R14 (82)T
175/65 R14 (82)T
KDI 3/-
e2*2001/116*0359*11
23.03.09 K N HD269575


TÜV NORD Mobilität
Landkreis Grafschaft Bentheim
Der Landrat
I.A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Farbunterschied



- Scheinwerfer (links) (Undicht, Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Undicht)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)




- Dach (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)