CarOnSale

Hyundai ix35 FIFA World Cup Edition 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2015	133.447km	135 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ix35 FIFA World Cup Edition 2WD [DE - SUV5 1.6 EU5, FIFA World Cup Edition 2WD, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJU81AAFJ712495	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.447km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.603km	LETZTER SERVICE AM 02/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2015	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	340 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Radstand 2640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,6 Ltr. - 99 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: CASHMERE BROWN
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Stoßfänger lackiert
- Traktionskontrolle (TCS)
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Edition-Paket Gold
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sound-System
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Sitzheizung hinten
- Smart-Key
- Rückfahrkamera
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Einparkhilfe hinten
- Klimaautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reserverad in Fahrbereifung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























MODEL
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRM
NSW 9P
HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2007/46*0192
TMAJU81AAFJ712495
1630 kg
3030 kg
1-1200 kg
2-1090 kg













HYUNDAI

EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificato CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o
EM081004

№ 1840705


09.02.2015 1349 ABU00019 9 02 01 0099/06300 178
M1 AF 04410 - - 1820 - -
TMAJUB1AAFJ712495 0 1655 - - 01380 - 01502
Hyundai - 00050 -
EIH 0158 001830 1830
F5P21 01200 01090 -
M64AZ1 01200 01090 -
083 03750 072
Tucson,ix35,IM 01200 0750 5 -
Hyundai Motor (CZ) 215/70R16 100H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 215/70R16 100H
Mehrzweckfahrzeug -
715/2007*136/2014J braun 8
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I e11*2007/46*0192*08
Benzin 29.08.2014 K EM081004
0001 35J0 01591 -
20:BIS 1665*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.02.2015*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)