CarOnSale

Mercedes-Benz 114/116 CDI, 119 CDI/BT 4x4 lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2018	246.599km	136 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 114/116 CDI, 119 CDI/BT 4x4 lang [DE - Ka4 114 CDI/BlueTEC EU6, 4x4 lang, 2015 - 2020]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDF44760313489229	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 246.599km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.933km	LETZTER SERVICE AM 12/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**135 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**150 µm**	Heckklappe	**135 µm**
Dach	**160 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet; laut Einlieferer zwei Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 150 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Haltegriff Beifahrerseite
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Partikelfilter
- Radstand 3200 mm
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Verkleidung Fenstersäulen
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Start/Stop-Anlage Motor
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Laderaumtrennwand durchgehend mit Schiebefenster
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Park-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Mittelkonsole mit Staufach
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Rückfahrkamera
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Holzfussboden im Laderaum
- Laderaumleuchte LED
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Nebelscheinwerfer
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz
- Zweiwege Lautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLER AG
e1*2007/46*0459
WDF44760313489229
2800 kg
4800 kg
1- 1490 kg
2- 1490 kg

CarOnSale

CarOnSale

RADIO
MEDIA
NAVI
TEL
SYS
ON

RADIO
MEDIA
NAVI
TEL
SYS
ON



25.06.2018 1313 BRJ10159
N1G BB
WDF44760313489229 5
MERCEDES-BENZ
639/5
KWA73280V
2FKRST23BE
VITO
DAIMLER (D)
Geländefz.Gu.bef.b. 3,5 t
Van
715/2007*2015/45Y
EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2
Diesel
0002 36Y0 2143
ZU 20: MAX.1983*AHK LT. EGTG*ZUT: OPT. 160 KM/H*S.1:MAX.*
2 2 100/3800 178
5140-5140 1928:1928
1909-1909 2076:2185
100
174 2800 2800
1490 1490
1490 1490
77 2850 71
2000 750 3
225/55R17C 109/107H(104H)
225/55R17C 109/107H(104H)
e1*2007/46*0459*10
30.01.2017 K FB177865


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Farbspritzer am Lack



- Beifahrertür (Anderer Schaden): Farbspritzer am Lack



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Farbspritzer am Lack



- Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden): Farbspritzer am Lack



- Heckklappe (Anderer Schaden): Farbspritzer am Lack