CarOnSale

Mazda 6 2.2 CD 129 TE

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.04.2026



12/2011	242.475km	LEISTUNG 129 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 6 2.2 CD 129 TE [AT - Kb5 2,2 CD EU5, Sport Combi TE, 2010 - 2012]	KATEGORIE Kombi
FIN JMZGHA9C601478290	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 242.475km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 129 PS (95 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.184 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2011	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kraftst.-Vorwärmung (Diesel)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 2,2 Ltr. - 95 kW Turbodiesel KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- CD-Wechsler (6-fach)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Füllstandsanzeige für Scheibenwaschanlage
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Original Fahrzeug Farbe: Crystal Weiss Mica
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Türverkleidung mit Einstiegsleuchte

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2001/116*0448
JMZGHA9C601478290
2135kg
3535kg
1155kg
1975kg







CAR ON SALE


CAR ON SALE




MAZDA6









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Rost, Verformung)




- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)