CarOnSale

Volkswagen ID.3 Pro S 150 kW Tour

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2021	68.924km	95 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ID.3 Pro S 150 kW Tour [DE - LimS5 Pro S, Tour, 2020 - 2021]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZE1ZMP045946	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.924km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2021	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - NORMAL

7,5 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	420 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	-
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefach Mittelkonsole mit Rollo
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 16 A)
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Notrufsystem
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antennen-Diversity
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Ausstattung Tour
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dach in Kontrastfarbe
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getränkehalter vorn
- HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Ladeleistung HV-Batterie 11 kW (Wechselstrom AC)
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Pedale Edelstahl
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Head-up-Display mit Augmented Reality
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladeleistung HV-Batterie 125 kW (Gleichstrom DC)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) inkl. autom. Fahrlichtschaltung, Schlechtwetter-Licht und Begrüßungsfunktion
- Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)

- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Flow
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türverkleidung Kunstleder
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer
- Sitze vorn ErgoActive (elektr. verstellbar, Oberschenkelauflage verschiebbar)
- Sprachsteuerungs-System
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: MAKENA TUERKIS
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Tour
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

Sonderausstattung

- Exterieur-Styling-Paket silber
- Ladekabel mit Schukostecker
- Dachzierleiste und C-Säule silber, Lufteinlässe vorn und Seitenschweller Grau-Metallic
- Fußmatten Textil
- Sonderlackierung Makena-Türkis Metallic
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVWZZZE1ZMP045946


CarOnSale


CarOnSale


SET
RES
MODE

OK
VIEW




VOLKSWAGEN
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




23.02.2021
WVWZZZE1EMP045946
VOLKSWAGEN, VW
ID.3 PRO S 150 KW
VOLKSWAGEN-VW
FZ.S.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832AX
2017/1151WLTP:PRIME
ELEKTRO
10.08.2020
P.2: 70.00KW/30MIN; NENNLEISTUNG 150.00KW*BATTERIEKAPA
ZITÄT 82.0KWH*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Dach (Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)