BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0407S53912



Beschreibung

Kennzeichen	**Zulassungsdatum**	**Laufleistung**
	11/04/2025	40103 km
Farbe	**Jahr**	**Polster**
SKYSCRAPER GRAU METALLIC	2024	-
Anzahl der Türen	**Anzahl der Sitze**	**Generation**
5	5	-
Karosserietyp	**CO2**	**Hubraum**
Schrägheck	132 g/km	1499 cc
Getriebe	**Motortyp**	**Kraftstoff**
Automatisch	Verbrennung	Benzin
Anzahl Gänge	**Antriebsstrang**	**Max. Leistung**
7	Vorderradantrieb (FWD)	125 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel


#	Element	Defekt	Korrektur
001	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
002	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair





003	Dach / -	Delle	Smart Repair




004	Stoßfänger / Hinten	Beklebt	Akzeptabel
005	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair




006	Felge / Hinten Links Material : Aluminium / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen






007	Zierleiste Fensterrahmen / Hinten Links Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Polieren





008	Zierleiste Fensterrahmen / Vorne Links Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Polieren




009	Außenspiegel elektrisch / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
010	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen


011	Reifen / Vorne Links Geschwindigkeitsindex : V / Traglastindex : 95 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Saison : Winter	Riss	Ersetzen





012	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren




013	Spoiler / Vorne	Kratzer	Lackieren




014	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen




015	Außenspiegel elektrisch / Rechts	Kratzer	Lackieren






016	Zierleiste Fensterrahmen / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
017	Zierleiste Fensterrahmen / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
018	Schwellerabdeckung / Rechts Lackiert : Ja	Kratzer	Smart Repair





019	Türeinstieg / Hinten Rechts	Delle	Reparieren




020	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen




021	Reifen / Hinten Rechts Geschwindigkeitsindex : V / Traglastindex : 95 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Saison : Winter	Riss	Ersetzen




Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [x] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	3 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	3 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm


Kommentar

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung





Navigation


Spare Tyre




Vin


Sonstige




Sonstige


Sonstige



Sonstige



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer


Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Dach / - / Delle


Dach / - / Delle


Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Felge / Hinten Links / Kratzer




Felge / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Fensterrahmen / Hinten Links / Kratzer




Zierleiste Fensterrahmen / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Fensterrahmen / Vorne Links / Kratzer



Zierleiste Fensterrahmen / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Reifen / Vorne Links / Riss




Reifen / Vorne Links / Riss



Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Spoiler / Vorne / Kratzer



Spoiler / Vorne / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Außenspiegel elektrisch / Rechts / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Kratzer



Schwellerabdeckung / Rechts / Kratzer




Schwellerabdeckung / Rechts / Kratzer




Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle




Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle




Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Reifen / Hinten Rechts / Riss



Reifen / Hinten Rechts / Riss