CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan 4Motion Life

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2013	171.367km	179 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan 4Motion Life [AT - Bs4 2.0 BiTDI 4Motion EU5, Multivan Life, 2013 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZDH078436	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 171.367km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 157.492km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2013	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 208g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	1200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	280 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	360 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppeltonfanfare
- Dämmglas-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Dämmglas
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriffe vorn
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Heckscheibenwischer
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel links beleuchtet
- Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: Salsa Red
- Radstand 3000 mm
- Regensensor
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Differentialsperre hinten
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten
- 2. Batterie
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Dynamik-Fahrwerk
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Regensensor
- Rückfahrkamera
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Fernbedienung
- 2. Batterie 80 Ah
- Audio-Navigationssystem RNS 510
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts
- Multifunktionstisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch
- Schmutzfänger vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WV2ZZZ7HZDH078436

CarOnSale

CarOnSale



RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
Fahrweg kontrollieren!





PASSENGER
AIR BAG






Datenauszug





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Riss/Bruch)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)