CarOnSale

Opel Vivaro Combi L1H1 2,7t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2018	60.096km	95 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Combi L1H1 2,7t [DE - Kb2 1.6 CDTI EU6, L1H1 2,7t Start/Stop, 2015 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN W0VJ7G604KV615744	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 60.096km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 28.438km	LETZTER SERVICE AM 07/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (WLTP) 155g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (WLTP) 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Sperrdifferential
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 70 kW CDTI
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Radstand 3098 mm
- Radvollabdeckungen
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Vollverglasung (3.Reihe) mit Fenstern feststehend
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 2,7 t

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav
- Heckklappe mit Verglasung
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Parkpilotsystem
- Seitenairbag / Kopfairbag vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht statisch
- Nebelscheinwerfer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
W0VJ7G604KV615744
2760 kg
4760 kg
1- 1585 kg
2- 1650 kg
R9M H4
57VYE8
L474
0.52





DER MOTOR IHRES AUTOS
WURDE BEFÜLLT MIT:












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)