CarOnSale

Renault Master L3H2 HKa 3,5t

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2021	65.714km	179 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Master L3H2 HKa 3,5t [AT - HKa4 3,5t dCi 180 FAP ENERGY EU6d-T, L3H2 (EURO 6d-TEMP), (Facelift 2) 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF1MA000X66606814	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 65.714km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 254g/km (WLTP) 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.7l/100km (WLTP) 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	310 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Kühlergrill mit Chromeinfassung
- Licht- und Regensensor
- Radstand 4332 mm
- Schaltpunktanzeige
- Schmutzfänger vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Begrenzungsleuchten seitlich
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Laderaumtrennwand
- Modellpflege (2)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschutzleisten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,3 Ltr. - 132 kW dCi Diesel FAP Energy KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Verzurrösen Laderaumboden
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Nebelscheinwerfer
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional mit Staufach
- Anhängerkupplung
- Klimaanlage
- Radvollabdeckungen
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VF1MA000X66606B14

CarOnSale





RENAULT




12
11
24
2
10
30
25
9
29
26
3
8
28
27
4
7
6
5


RENAULT
MASTER


RENAULT
MASTER

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)