

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Variant Lounge BMT

VIN: WVWZZZAUZGP573540
Kilometerstand: 146.982 km
Erstzulassung: 02.12.2015
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2

















































VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZGP573540


15:24
0 km/h
15.0 °C
146982
3750.8


RADIO
MEDIA
CAR
Service
PHONE
SETUP
EJECT
WVWZZZAUZGP573540
in 15300 km oder 155 Tagen
in 300 km oder 155 Tagen



RADIO
MEDIA
CAR
ParkPilot
PHONE
SETUP
EJECT
Fahrweg kontrollieren!




Betriebsanleitung


NEXEN







Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Variant Lounge BMT

VIN: WVWZZZAUZGP573540
Kilometerstand: 146.982 km
Erstzulassung: 02.12.2015
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kos en



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern



Motor - Ölundichtigkeit / prüfen

DEKRA

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller: Volkswagen	Typ: Golf VII Variant Lounge BMT			Modell: 1.6 TDI BMT EU6, Lounge, 2015 - 2..				
	VIN: WVWZZZAUZGP573540	Aufbau: Kombi			Anzahl Türen: 5	Antriebsart: Frontantrieb	KBA-Schlüssel: 0603/BLH		
	rstzulassung:)2.12.2015	Halter lt. Zulbesch. II: 2	Halter lt. Kunde: 2	Leistung (kW): 81 kW	Anzahl Zylinder: 4	Hubraum (ccm): 1598	HU: 01/27		
	Gesamtfahrl. lt. Halter: 145.000 km	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 146.982 km	max. km-Stand bei Übergabe: 145.363 km		Raucherfahrzeug: nein	letzter KD am: 03/26	Letzter KD (km): 132.211 k..		
	Farbe: Deep Black Perleffekt	Lackierung: Perleffekt			Reimport: nein	nächster KD am: 13.03.2027	nächster KD (km): 2.400 km		
	Scheckheft: Vollständig (Freie Werkstatt)	Scheckheft Bemerkung: Letzer Service nach Ölzettel							
	Polster: Sitzbezüge für Aktionsausführu..	Polsterfarbe: Titanschwarz	Getriebe: Getriebe 5-Gang						
	Ehemalige Nutzung: keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden: ja							
Antrieb & Energie	Kraftstoff: Diesel	Schadstoffklasse: Euro 6	CO_2-Emission (g/km): 102 (NEFZ)	Energieeffizienzklasse: A+					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein						

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Antriebsart: Frontantrieb
Anzeige für Waschwasserstand	Audiosystem Composition Colour (Touchscre..	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel lackiert	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bremsassistent	Bremsbelagverschleissanzeige	Chrom-Paket 2
Dachhimmel Stoff, grau	Dachreling silber	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Differentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fußmatten Textil	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getränkehalter vorn	Getriebe 5-Gang	Handschuhfach mit Kühlfunktion
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver ..	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 4-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Knieairbag Fahrerseite
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit..	Kopfstützen hinten (3-fach)	Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
Lendenwirbelstützen vorn	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..
Leseleuchten vorn und hinten	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn klappbar	Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF	Multifunktionsanzeige Plus
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..	Nebelschlussleuchte	Parkbremse elektrisch
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr..	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitze: Komfortsitze vorn
Sitzheizung vorn	Sitzlehne vorn rechts umklappbar	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Spiegel-Paket	Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Stoßfänger Wagenfarbe	Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck	Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung:

Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-r..	Multimedia-Schnittstelle USB	Perleffekt-Lackierung
Raucher-Paket	Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	

Sondermodellpaket:

Sondermodell Lounge

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 11.09.2026
- Gültig bis 145363 km

Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen.

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:


Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen	
Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich	
Zwischensumme	

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.
Fzg hat außer den genannten Schäden, dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.
Fehlteile bei Herreinnahme prüfen.
WSS Steinschlag ohne Rissbildung.

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung	
Motor - Ölundichtigkeit / prüfen (Unterhalb, Kostenerweiterung möglich)	
Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern (Rissig und porös)	
Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern (Rissig und porös)	
Rücksitzbank links nicht prüfbar, da Kindersitz (Kostenerweiterung möglich)	
Zwischensumme	-

Bemerkung zum technischen Zustand:
Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Sichtkontrolle durchgeführt, optisch sind keine technischen Beschädigungen ersichtlich. Schadenserweiterung nach genauerer Prüfung möglich.

Fehlteile und Dienstleistungen

Zwischensumme	**0,00 €**

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 205/55 R16 94V	VL 6,00 mm (Nexen)	VR 6,00 mm (Nexen)	
	Reifen hinten 205/55 R16 94V	HL 7,00 mm (Nexen)	HR 7,00 mm (Nexen)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Notrad (0,00 mm)

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **0,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	145.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Variant Lounge BMT

VIN: WVWZZZAUZGP573540
Kilometerstand: 146.982 km
Erstzulassung: 02.12.2015
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern



Motor - Ölundichtigkeit / prüfen