CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 220 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2021	54.049km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 220 d [DE - Kb5 CLA 220 d EU6d, AMG Line, 2019 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K1186141N267500	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.049km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 41.249km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Zwei Felgen haben Kratzer.

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	70 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	60 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	60 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Fußmatten AMG
- Night-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sound-System
- Infotainment-Paket Advanced
- Smartphone integriert
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Panorama-Schiebedach
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Park-Paket
- Sonderlackierung Uni
- Vorrüstung car sharing
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Keyless Go Startanlage
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















6.5°C
10:26
54049





Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1K1186141N267500
2140 kg
3770 kg
1- 1140 kg
2- 1060 kg
Made in Hungary

CarOnSale


CarOnSale


Hinten


Reykjavik
10:27
Stockholm




















Mercedes-Benz
Digitaler Servicebericht
Fahrzeugdaten
Fahrzeug CLA 220 d
Erstzulassung 16.11.2021
FIN WDK1186141N267500
Nächster Service 02.2021 60249 km
Servicebericht 4
Mercedes-Benz Autohaus Peter Marlieaux GmbH & Co. KG Hanastraße 1 Langenfeld
Ges.-Auft.-Nr. 200903
Laufleistung 41249 km
Durchgeführter Service
Service B
Werkstattcode 025
Restlaufzeit 43 Tage
Restlaufstrecke 23037 km
Zusätzlich Service B: Bremsflüssigkeit erneuert
Zusätzlich Service B plus Paket: Aprilfilter
Zusätzlich Service B: Innenraumfilter
Ölqualität/Viskosität
Bezeichnung Mercedes-Benz MotorÖl
Ölqualität 229.52
Viskosität
Motor Öl
Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo
Gesetzte gegen Durchrostung
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Durchgeführt
Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Durchgeführt



Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz Autohaus Peter Marlieaux GmbH & Co. KG Hanastraße 1 Langenfeld Datum 23.02.2026 Laufleistung 41249 km Service Service B
Mercedes-Benz Mercedes-Benz AG Niederlassung Ulm/Schwäbisch Gmünd Von-Liebig-Straße 10 Neu-Ulm Datum 10.01.2025 Laufleistung 39286 km Service Service A
Mercedes-Benz Mercedes-Benz AG Niederlassung Ulm/Schwäbisch Gmünd Von-Liebig-Straße 10 Neu-Ulm Datum 11.01.2024 Laufleistung 24823 km Service Service B
Mercedes-Benz Mercedes-Benz AG Niederlassung Ulm/Schwäbisch Gmünd Von-Liebig-Straße 10 Neu-Ulm Datum 04.11.2022 Laufleistung 13460 km Service Service A



Mercedes-Benz
CLA Shooting Brake
CLA Shooting Brake
Serviceinformationen


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0122700310
58357S5
GF734614




Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.
Das Fahrzeug erhält keine neue HU Plakette, da es zurzeit nicht zugelassen ist. Die Plakette erhalten Sie bei der Fahrzeug-Anmeldung durch Ihre Zulassungsbehörde.
(7) Ergebnis: Ohne Mängel
HU-Plakette: Nicht zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 02/2028
(9) Verantwortlich
TÜV Rheinland
(10) Sonstige Angaben:
Kundeneigene Fahrzeugbezeichnung: 000903
Messwerte Betriebsbremse
Achse Links Rechts Diff. (%) Sum. (daN) Vorgabe Bremskraft (daN) Brems. Anf. Erfspr. Pedalkraft (%) Achsanteil (%) Vorgabe Achsanteil (%)
1 378 349 7,7 727 375 48,5 112 76,2502 49,0
2 273 251 8,1 524 373 112,2 254 23,7498 21,0
Messwerte Feststellbremse
Achse Links Rechts Diff. (%) Sum. (daN) Blockiert
1 192 164 4,2 376 Nein
Abbr. FBA: 17,6 %
Fahrerinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.


16.11.2021
2222
AGT00019 2
MT
AC
WDK1186141N267500
MERCEDES-BENZ
F2CLA
321ET2
HZAA150A
CLA 220 D
MERCEDES-BENZ
PZZ,PERS.BEFD. 8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP-AP;PUCI; M; N1 I
DIESEL
0002
36AP
1950
WEISS
*1*2007/46*1912*13
14.07.2021
GF734614
225/45 R18 091W
225/45 R18 091W


BJK RQ860
Kreis Kleve
Der Landrat
Abt. Straßenverkehr


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
0560089
GF734614

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)