CarOnSale

Volkswagen T-Cross Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2021	35.158km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG T-Cross Style [DE - SUV5 1.0 TSI EU6d, Style OPF, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZC1ZMY127239	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 35.158km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1500 µm ⚠
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Highline / Style / Elegance
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Lizard
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2551 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hexalink
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Style
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Dachreling silber eloxiert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne geteilt klappbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Notrufsystem
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung

- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED und Seitenmarkierungsleuchten
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung


★ Sonderausstattung


- Antennen-Diversity
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Lautsprecher (6)
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Perleffekt-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VOLKSWAGEN AG
e13*2007/46*1985
WVGZZZC1ZMY127239
1750 kg
2850 kg
1 - 0910 kg
2 - 0990 kg
Typ C1

CarOnSale

CarOnSale

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Pariser Straße
15:31
Tromso
Oulu
Moskau
Москва
Stockholm
Odessa
Одеса
Hamburg
Wien
Edinburgh
NAV
APP
CAR
MENU

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!
NAV
APP
CAR
MENU

PASSENGER AIR BAG
AUTO
LO
AUTO
A/C
SYNC

OK
VIEW


RES
SET



Auto












(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
12.2026
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.
Rechnung


25.11.2021 0603 CNI001206
M1 AC
WVGZZZC1ZMM127939
VOLKSWAGEN VW
C1
DLAAACK05
FM6FM6AJ0214B11ABM1
T-CROSS
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
SCHWARZ
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Benzin
18.02.2021
GD265765
205/55 R17 91V
205/55 R17 91V
e13*2007/46*1985*10
.085-MASSE D.ZUSKOMBINATION:2850KG*BIS 8k STEIG.12950*BKI WE
.BETR.F.TEMP.100 KM/H GKM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AH
K LI.EGIG*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)