CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 250

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2015	144.828km	211 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 250 [DE - Lim4 CLA 250 EU6, Urban, 2013 - 2016]	KATEGORIE Coupé
FIN WDD1173441N327109	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.828km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 63.890km	LETZTER SERVICE AM 03/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	1460 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	230 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Schiebedach lässt sich nicht öffnen!

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Chrom-Paket
- Frontscheibe Verbundglas
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Getriebe 6-Gang
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel Stoff
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Außentemperaturanzeige
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reiserechner
- Sitz-Komfort-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Infotainment-System: Remote Online
- Night-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Tempomat
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Panorama-Schiebedach
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fußmatten Velours
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLER AG
e1*2001/116*0470
WDD1173441N327109
1965 kg
3480 kg
1- 1020 kg
2- 945 kg
Mercedes-Benz
Made in Hungary

CarOnSale












14.12.2015 | 1313 | DQ3001620
M1 | AA
WDD1173441N327109 | 8
Mercedes-Benz
245 G
234KP2
HZAAA504
CLA 250
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;FI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 | 36W0 | 01991
02 | 01 | 0155/05500 | 240
- - 04691 | - - 1777
- - 1453 | - 001450
- | 00075 | -
0153 | 001965 | 001965
01020 | 00945 | -
01020 | 00945 | -
085 | 03750 | 074
01500 | 0725 | 005 | -
205/50 R17 93H XL M+S
205/50 R17 93H XL M+S
-
0
e1*2001/116*0470*15
22.06.2015 | K | GG690801
-
F.1/F.2:1980 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1005 B.ANH.BETR.*WW.A
HK LT.EGTG*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M
.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H G
EM.5.AEND.VO.E.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR
EMISSIONSKLASSE: 14.12.2015*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)