CarOnSale

Volkswagen Transporter

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



04/2022	202.000km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZNX026132	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 202.000km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 201.996km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	330 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Lackierung: Perleffekt-Lackierung
- Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- LKW-Zulassung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrösen verstärkt
- Haltegriffe A-Säulen
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Abfallbehälter
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Heckleuchten LED, rot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WV1ZZZ7HZNX026132


CarOnSale


OK
VIEW

CNCL
SET












FAHRZEUGBAU
Dülmer
SORTIMO STATION
Fahrzeugbau Dülmer GmbH
Plinius Str. 2 | D-48488 Emsbüren
T: +49 59 03 / 9 35 51 - 27
sortimo@fahrzeugbau-duelmer.de
www.sortimo-emsbueren.de











VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfstichtag keine Mängel festgestellt.
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: B.Sc. Jonas Nagelsmann
Messwerte:


29.04.2022
WV1ZZZ7HZNX026132
VOLKSWAGEN, VW
7J0
VGCNAA280X0
NNFD7FD7OV00116NVR24BKX2A3MA
TRANSPORTER
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.G0 bef. b. 3.5 t
Van
215/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2
Diesel
0002
36AR
1968
04.01.2022
GJ118555
Datum zur Emissionsklasse: 29.04.2022!





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)