CarOnSale

Mercedes-Benz A 200 d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2022	68.258km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200 d [DE - LimS5 A 200 d EU6d, 2018 - 2022]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W1K3F1CB1PJ382080	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.258km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.902km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Innenhimmel Stoff
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- USB-Anschluss im Fond
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Keyless Go Startanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Licht- und Sicht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Regen-/Lichtsensor
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Rußpartikelfilter

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Lenkrad heizbar
- Sonderlackierung Uni
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Park-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Konnektivität-Paket
- Smartphone integriert
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik (Thermotronik)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1K3F1CB1P1393080
1995 kg
3675 kg
1120 kg
925 kg




S&G Automobil AG


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)