CarOnSale

BMW 650 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2011	88.451km	408 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 650 i [DE - Ca2 650 i EU5, 2011 - 2012]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBALZ310X0C959811	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.451km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 408 PS (300 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 4.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.194km	LETZTER SERVICE AM 04/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 251g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	300 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Reparierter WildschadenSonderumbau:Modul für Verdeckköffnung mit Fahrzeugschlüssel

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen
- Blinkleuchten LED
- Fahrdynamik-Control
- Heckscheibe elektr. versenkbar
- Karosserie: 2-türig
- Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch
- Verdeck schwarz
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)
- Licht- und Regensensor
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Armauflage vorn
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Reifenpannen-Anzeige
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Getränkehalter
- Innenlicht-Paket
- Motor 4,4 Ltr. - 300 kW V8 32V
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrdynamik-System (Wankstabilisierung Dynamic-Drive)
- Innenausstattung: Kontraststeppung
- Raucher-Paket
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- BMW-Online: Online-Plattform
- HiFi-Lautsprechersystem Professional
- Instrumententafel lederbezogen
- Universal-Garagentoröffner
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Nappa (erweiterter Umfang)
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- Head-up-Display
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Servolenkung Integral - Aktivlenkung
- Fahrdynamik-Control
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenausstattung: SunReflective Technology für Ledersitze
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Rückfahrkamera
- Adaptive Drive Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























Made in
Germany
650i
A52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0562*
WBALZ310X0C959811
2390 kg
kg
1- 1180 kg
2- 1310 kg
AIRBAG











23.08.2011		0005	AZK00004 X		2	1	300/5500		250
M1			AE		- 4894		- 1894		
WBALZ310X0C959811				6	- 1365		- - 2015		
BMW						-			
6C					249	2390		2390	
LZ31					1180	1310		-	
5B					1180	1310		-	
					84	3750		74	
					-	-		4	
6ER REIHE									
BAYER.MOT.WERKE-BMW					245/45 R18 96Y				
F2,2-Pers.bef.b. 8 Spl.					245/45 R18 96Y				
Kabrio-Limousine					-				
715/2007*692/2008A					Grau			7	
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I					e1*2007/46*0562*01				
Benzin					12.05.2011		X	WZ654402	
0001	35A0		4395						
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.08.2011*									



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)