CarOnSale

# Mercedes-Benz Sprinter

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| 05/2019 | 263.290km | LEISTUNG 163 PS | KRAFTSTOFF Diesel | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Sprinter | KATEGORIE<br>Andere |
| FIN<br>WDB9071351N033812 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>263.290km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>163 PS (120 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>2.143 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>94.661km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2022 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>3 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 05/2019 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>209g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.9l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Anderer Schaden |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **110 µm** | Beifahrertür | **90 µm** |
| Kotflügel vorne links | **95 µm** | Kotflügel vorne rechts | **100 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | **80 µm** | Seitenteil hinten rechts | **90 µm** |
| Motorhaube | **95 µm** | Heckklappe | - |
| Dach | **90 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Abschleppöse hinten
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Keyless-Start
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Markierungsleuchten seitlich
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Partikelfilter
- Radiovorbereitung
- Radstand 4325 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Tagfahrlicht
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Zweiwege Lautsprecher vorn

## Sonderausstattung

- 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum
- Außenspiegelfuß verlängert links/rechts
- Batterietrennschalter 1-polig
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe II
- Getränkehalter vorn
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Raucher-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Trennrelais bei Batterie zusätzlich
- Verkleidung Rückwand
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung Rückfahrkamera mit integriertem Display im Innenspiegel
- Vorderachse verstärkt
- Wagenheber
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos



















JUNGE









Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDB9071351N033812
3500 kg
5500 kg
1860 kg
2250 kg


CarOnSale



CarOnSale




JUNGE


JUNGE


JUNGE




















| | | |
|---|---|---|
| B | Erstmalige Zulassung am: | 08.05.2019 |
| A6 | Genehmigungsdatum | 25.01.2019 |
| A5 | Genehmigungsgrundlage | EG-Betriebserlaubnis |
| K | Genehmigungsnummer | e1*2007/46*0511*12 |
| A7 | Nationaler Code | |

| | |
|---|---|
| J | Klasse / Fahrzeugart: N1/Lastkraftwagen/Gruppe III |
| D1 | Marke: Junge Fahrzeugbau GmbH |
| D3 | Handelsbezeichnung: Sprinter |
| D2 | Type/Variante/Version: JF/DC KST03/3FMD1350BXX/RE3A3WA3XXXX |
| A22 | Anzahl der Verzulassungen: 1 |
| A21 | Anlage: Dor/Die Übereinstimmungsbescheinigung ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes |

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Anderer Schaden): Sommerreifen montiert



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)