CarOnSale

Volvo V60 Pro AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.07.2026



04/2022	121.242km	LEISTUNG 197 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V60 Pro AWD [DE - Kb5 B4 (Diesel) AWD EU6d, Pro Mild-Hybrid, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN YV1ZZK5VCN2093352	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.242km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.536km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 157g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Allradantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einstiegsleisten mit Schriftzug (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Linear Lime
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk
- Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenkrad (Leder) 3-Speichen
- Lenkrad heizbar (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Navigationssystem Sensus
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: ICE WHITE
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn

- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Verglasung getönt
- Volvo ON CALL
- Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

★ Sonderausstattung

- Einparkhilfe vorn und hinten
- Funkfernbedienung mit Leder-Etui
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Parkassistent-Paket
- Rückfahrkamera
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Textilfussmatten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























e4*2007/46*1315
YV1ZZK5VCN2093352
2410 kg
4410 kg
1— 1210 kg
2— 1260 kg
MADE IN BELGIUM





10:16

10:16





12 V
MAX 120 W


OSS COUNTRY






CarOnSale



CarOnSale


Wartung
Inspektion
Wartung
VOLVO SERVICE 2.0
VOLVO SERVICE 2.0
VOLVO SERVICE 2.0




VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLVO
Volvo Car Corporation


VOLVO
VOLVO


14.04.2022 9101 BTG00018.5
M1 AC
VF1ZZK5VCN2093352 2
VOLVO
Z
ZZK5
ZZK5VC0
V60 CROSS COUNTRY
VOLVO (S)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Komfortlimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI: M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 1969
Datum zur Emissionsklasse: 14.04.2022*
2 2 145/4000 180
4784 - 1893 -
1486 - - - 1924
100
157 2410 2410
1210 1260
1210 1260
71 2850 68
2000 750 5
215/55R18 99V
215/55R18 99V
e4*2007/46*1315*15
15.10.2021 GF851708


Sixt
außer Betrieb gesetzt:
17.04.2026
LRA Garmisch-Partenk.
Zulassungsbehörde
Olympiastraße 10
82467 Garmisch-Partenk
09150



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)