CarOnSale

Opel Adam Jam

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	120.896km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

Kilometerstand liegt in Meilen vor, umgerechnet in km.

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Adam Jam [DE - LimS3 1.2 EU6, Jam, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0MAP08G6103480	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.896km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.229 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 92.376km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.Klima-Kondensator undicht.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Heckwischer macht Geräusche.

ZUSATZINFORMATIONEN

**Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;
Service/Wartung fällig;**

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter hinten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Jam
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Lenkung mit City-Modus
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA

Sonderausstattung

- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Dach-Paket
- Fußmatten Velours
- Kühlergrill, Zierleiste farbig lackiert / geklebt
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Dach Kontrast-Lackierung
- Außenspiegel Dachfarbe
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
e1*2001/116*0379
WOL0MAP08G6103480
1470 kg
0000 kg
1-0820 kg
2-0680 kg
Z22C TAP 116
ABY9
2015


CarOnSale

CarOnSale

Letzter Castrol Ölwechsel
bei km: 74477 am: 2026
Castrol 10W-40
SAE 5W-30
Ölfilter gewechselt:
Hochgefüllt Gewechselt
Getriebeöl:
Hinterachsöl:
Bremsflüssigkeit:
Nächster Castrol Ölwechsel
Spätestens bei km: 94477
Bzw. Monat/Jahr: 10/27








Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.



Servicebestätigung


Servicebestätigung







TÜV NORD Mobilität
alle Systemtests durchgeführt
Fahrzeug-Istdaten
Ergebnis


30.06.2016
M1
WOLOMAP08G5103480
OPEL
S-D
BABDA12
BX1C6EHL14
ADAM
OPEL
Schrägheckmousline
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PVCI; M, N1 I
Benzin
S.1;MAX.S-PL *


Stadt Essen
Der Oberbürgermeister


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Verformung, Rost)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)