CarOnSale

Citroen DS4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



07/2012	233.715km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG DS4	KATEGORIE Limousine
FIN VF7NXRHH8CY572687	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 233.715km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Felgen sind beschädigt

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	30 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● ABS leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● ESP leuchtet;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RD 5 (Radio/CD-Player) mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- CITROEN eTouch
- City-Paket
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Fensterzierleisten verchromt
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klima-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Metall
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW HDi FAP
- Multi-Funktions-Display Monochrom
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Optik-Paket 3
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schaltpunktanzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose 230V
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Box
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Parklückendetektor)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Zeituhr (digital)
- Außentemperaturanzeige
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe, mit Chrom-Applikationen
- Reifen-Reparaturkit
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Navigationssystem: e-My Way
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Claudia
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES CITROEN
VF7NXRHH8CY572687
1880 KG
3180 KG
1 1070 KG
2 900 KG

CarOnSale








CITROEN DS4


12. OKT. 2026
I-KFZ
Kreis Schleswig-Flensburg
Der Landrat
Straßenverkehrsbehörde
Im Auftrag


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)