CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 63 AMG 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.08.2026



05/2020	132.877km	LEISTUNG 476 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 63 AMG 4Matic [DE - SUV5 GLC 63 AMG EU6d-T, 4Matic, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2539881F818629	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 132.877km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 476 PS (350 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 3.982 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 125.321km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 290g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 12.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Ungleichmäßig abgefahren;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	755 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremssättel lackiert
- Dachreling (Aluminium)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Remote Online
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Motor 4,0 Ltr. - 350 kW V8 KAT
- Radstand 2873 mm
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +)
- Start/Stop-Anlage
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tempomat
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket
- Digitales Instrumenten-Display
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (AMG Performance, Leder)
- Modellpflege mit Code
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sperrdifferential (AMG)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-Paket High-End
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Intelligent Light System LED
- Komfort-Paket Advanced
- Konnektivität-Paket
- Licht-Paket High-End
- Media-Display
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Park-Paket
- Park-Paket mit Sensoren
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















33.5°C
12:52
0
296.3
132877





MERCEDES-BENZ AG
W1N2539881F818629
2580 kg
4880 kg
1- 1300 kg
2- 1320 kg

CarOnSale


















V8 BITURBO
4MATIC+





STOP











Mercedes-Benz


Kraftfahrt-Bundesamt
Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
National Type Approval
Kraftfahrt-Bundesamt









20.05.2020
AJY00005
M1
AC
W1N2539881F818629
MERCEDES-BENZ
294.X
R78AT1
TZAAD50A
AMG GLC 63 4MATIC+
MERCEDES-BENZ
FZ.Z.PERS.BEF.B.'8 SPL
KOMBI,IMOUSINE
715200/72018/1832DG
EURO6,WLTP,DG,PVCI, M, N1
BENZIN
0001
360G
03682
SCHWARZ
e1*2001/116*0480*36
06.12.2019
FR203882
235/55 R19 101Y
255/50 R19 103Y
P,4(-5500-8250)*F,1(F,2+1020)ANH.BETR.*7,2(6,2+100 B
ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT AHK U ESP M
SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F. TEMPO 100 KMH G
EM 5 AEND.VO.2.9 AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*ZU 16,1/1
5,2 AUCH GEN. VUH 235/55R19 101H MHS A.BORSET-LM-RAD 8
5,0X19H2 ET30 TYP X9T KBA 4924/AWW,WMH9R-DISTANZ9CHE
IBEN.VO.55985-15.KBA91697
FORTSETZUNG S. BEIBLATT







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)