CarOnSale

Skoda Superb L&K

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



11/2016	125.734km	LEISTUNG 220 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb L&K [DE - LimS5 2.0 TSI EU6, L&K, 2015 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN TMBAD9NP5H7506218	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.734km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 220 PS (162 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.774km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	850 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Elektronische Heckklappe Fehlfunktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Pianolack, schwarz
- Innenraumbeleuchtung LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen)
- Motor 2,0 Ltr. - 162 kW TSI
- Netzprogramm im Kofferraum
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sound-System Canton
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Verglasung getönt
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Innenausstattung: Leder L&K
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Maxi-DOT Farbdisplay
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre

- Zentralverriegelung
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)

★ Sonderausstattung

- Abfallbehälter
- Netzprogramm im Kofferraum
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Perleffekt-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Columbus
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Ablage-Paket
- Sitzbelüftung vorn
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Entertainment-System im Fond (1 Bildschirm, klappbar)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Business-Paket Columbus
- Steckdose 230V
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Sitzlängsverstellung Beifahrersitz, vom Fond elektr. verstellbar
- Freisprechanlage Premium
- Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Seitenairbag hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























TMBAD9NP5H7506218


CarOnSale






RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE




REAR





22.0




BETRIEBSANLEITUNG


M1 AA
TMBAD9NP5H7506218 5
SKODA
37
AACHHBX01
NFD6FD6D901187657
SUPERB
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;P1/C1; M, M1 I
Benzin
0001 36W0 1984
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+57 B.ANHÄNGERBETRIEB*TECHN.EUL.GES-MA
SSK D.ZUGKOMBINATION:4080KG*WW.ANK LT.ECTG*DATUM ZUR EMISSI
OMSKLASSE: 18.11.2016*
4861 - 4959 1864 - 1864
1458 - 1502 1505 - 1505
90
143 2080 2080
1060 1050 -
1080 1050 -
71 3750 70
2000 750 5 -
215/55 R17 94W
215/55 R17 94W
-
9
e11*2001/116*0326*40
21.07.2016 K= GB701729





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Delle, Verformung)



- Schweller rechts (Verformung, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)