CarOnSale

# Kia Stonic Vision

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2023 | 57.710km | 101 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Kia | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Stonic Vision [DE - SUV5 1.0 T-GDI EU6d, Vision, (Facelift) 2020 - 2024] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>KNAD6817AN6759712 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>57.710km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>101 PS (74 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>998 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>43.578km | LETZTER SERVICE AM<br>05/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 03/2023 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>111g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.9l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm<br>Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 300 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 100 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Gurtstraffer (vorn)
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumbeleuchtung LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Kühlergrill verchromt
- Laderaumabdeckung
- Laderaumboden herausnehmbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI
- Multifunktion für Lenkrad
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2580 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Clear White
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- Unterfahrschutz (Silber)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent

- Unterfahrschutz vorn
- Unterfahrschutz hinten

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















KIA CORPORATION

CarOnSale



CarOnSale




91 km
57710 km




Stonic


10.03.2023 2233 AAU000287
M1 AC
KNAD6817AN6759712 1
KIA
YB
C5P51
M6BD81
STONIC
KIA (KOK)
Fz.z.Fers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AF;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 998
20:BIS 1500*P.4:4500-6000*
WEISS/-
e5*2007/46*1077*09
31.01.2022



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)