CarOnSale

Volkswagen Golf Sportline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2006	190.700km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Sportline [DE - LimS5 1.6 EU4, Sportline, 2006 - 2007]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZ7W056762	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.700km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 185.127km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2006	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Zünd/ Anlassschalter zeitweise ohne Funktion,

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Doppeltonhorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sport-Fahrwerk
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Nebelschlussleuchte
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder


Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Perleffekt-Lackierung
- Winter-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Design-Paket Volkswagen Individual
- iPod-Vorrüstung
- Raucher-Paket
- Mittelarmlehne
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Klimaautomatik
- Verglasung grün / hinten schwarz getönt
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Anzeige für Waschwasserstand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZ7W056762
1800 kg
3000 kg
1 - 0970 kg
2 - 0800 kg
Typ 1K



CarOnSale


Letzter Castrol Ölwechsel
bei km: 185.127 am: 03/07/26
Castrol MAGNATEC
Castrol GTX
Castrol 4,5 Liter
SAE 5W-40
nachgefüllt
gewechselt
Getriebeöl:
Hinterachsöl:
Bremsflüssigkeit:
Nächster Castrol Ölwechsel
bei km: Siehe Anzeige
spätestens am: 07/27


LO
LO
ON/OFF
DUAL
AUTO
ECON










Service-Information
Ihr erster Service



Sonstige Eintragungen der Werkstatt
premio















09.10.2006
WVWZZZ1KZ7W056762
VOLKSWAGEN, VW
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Pr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
Benzin
EURO 4
195/65 R15 91T
195/65 R15 91T
25.04.2006


Mai 2028
Landkreis Gießen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle, Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Delle, Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Delle, Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)