CarOnSale

Hyundai i30 Classic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2012	126.685km	99 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30 Classic [DE - LimS5 1.4 EU5, Classic, 2012 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN TMAD251AADJ029369	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.685km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.396 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.772km	LETZTER SERVICE AM 09/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2012	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Fahrzeugschlüssel beschädigt; Flugrost; Antennenstab mit Tierbiss; Heckklappendämpfer ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremssymbol leuchtet; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leuchtweitenregelung
- Licht-aus-Automatik
- Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Traktionskontrolle (TCS)
- Türgriffe außen, Griffmulde beleuchtet
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: CREAMY WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























GD1
MODEL
i30
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
TCW RY
HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2007/46*0337
TMAD251AADJ029369
1820 kg
3020 kg
960 kg
960 kg

CarOnSale

CarOnSale












TRIP
RESET


PASSENGER AIR BAG
A/C



240.000-km-Wartung
270.000-km-Wartung
HYUNDAI empfiehlt TOTAL

120.000-km-Wartung
150.000-km-Wartung
180.000-km-Wartung
HYUNDAI empfiehlt TOTAL

30.000-km-Wartung
60.000-km-Wartung
90.000-km-Wartung
HYUNDAI empfiehlt TOTAL

i30

HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificado CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o
EA699174
NR 1394374









ZB II - Ungültig !!

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fahrzeugschlüssel beschädigt



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Anderer Schaden): Korrosion



- Innenraum (Anderer Schaden): Korrosion