CarOnSale

Mazda 5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2007	167.696km	145 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 5	KATEGORIE Van
FIN JMZCR19F280211573	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.696km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	160 µm ⚠
Kotflügel vorne links	25 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	-
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Batterie	● Defekt; Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- CD-Player
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 107 kW KAT
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Zentralverriegelung mit Schließfunktion für Fenster
- Fensterheber elektrisch vorn
- Dachreling
- Audiobedienung am Lenkrad
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLIANT BLACK
- 2.Sitzreihe, Sitz rechts mit Tragenetz / Ablagefach
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Getriebe 5-Gang
- Leuchtweitenregelung
- Seitenairbag vorn
- Styling-Paket
- Airbag Fahrerseite
- Armlehne hinten außen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- 3. Bremsleuchte
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Traktionskontrolle
- Karosserie: 5-türig
- Mittelkonsole mit Getränkehalter
- Servolenkung
- Travel-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Mittelarmlehne hinten
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- 3.Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Klimaautomatik
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Leder)
- Trend-Paket
- Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


































28.11.2007 7118 RAS00002 5
M1 AK
JMZCR19F280211573 0
MAZDA
CR1
19F
2
MAZDA 5
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Wohnmobilfahrzeug
707220*2005/76B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1999
O.1: 1600 BIS 8% STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.11.20
07*
2 1 107/6000 196
4505-4555 - - 1755
1615-1665 - - - 1475
75
198 2100 2100
975 1200
1200
87 4500 73
1400 600 7 -
205/55R16 91V
205/55R16 91V
Schwarz 7 9 7
e13*2001/116*0156*03
08.09.2005 K W1871684

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)