CarOnSale

Ford Focus Lim. Finesse

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 17*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.09.2026



08/2003	397.590km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Lim. Finesse	KATEGORIE Limousine
FIN WF0BXXGCDB3Y70086	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 397.590km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.596 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2003	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Riss/Bruch

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Unrunder Lauf;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Andere: Kupplungspedal bleibt unten Kein kupplungsdruck ;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie 43 Ah
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Telefon
- Innenausstattung: Titaneffekt-Ausführung
- Karosserie: 3-türig
- Leuchtweitenregelung
- Rücksitzbank geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Fzg. ohne Sportfahrwerk
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Original Fahrzeug Farbe: Cosmic-Silber Metallic
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Zierleisten geklebt
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fzg. ohne Sportsitze
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Intelligent Protection System (IPS)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen 185/65 R14 ..H
- Scheibenbremse hinten
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio
- Nebelscheinwerfer integriert
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Frontscheibe heizbar
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FOBXXGCDB3Y70086


CarOnSale




12.08.2003 8566 350 8579
01 0200
WF0BXXGCDB3Y70886 2
OBW
FOCUS
FORD (D)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0801 8462 1596
ZU 18-20:L.BIS 4202,H.BIS 1481 U.ZU G:BIS 1214*ZU 7.1-
8.3:H.900 B.ANH-BETR.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*
2 01 74 /6000 185
4174 1782
1440 1154
163 1570 1570
835 850
835 850
82 69
1200 575 5
185/65R14 78U
185/65R14 78U
GRAU
e13*97/27*0038*11
18.12.2002 HN668132



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Anderer Schaden): Fensterheber ohne Funktion



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Anderer Schaden): Fensterheber ohne Funktion



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Anderer Schaden): Fensterheber ohne Funktion



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Anderer Schaden): Fensterheber ohne Funktion



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)