CarOnSale

Ford Focus ST-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	103.310km	151 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus ST-Line [DE - Kb5 1.5 EcoBoost EU6d-T, ST-Line S/S, 2018 - 2021]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0PXXGCHPKT13621	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 103.310km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 151 PS (111 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 163g/km (WLTP) 136g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP) 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	195 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Body-Styling-Paket
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Dachreling schwarz
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- FordPass Connect inkl. eCall
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Typ: 8F24 (8-Stufen)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT (1496 ccm)
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zylinderabschaltung
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Schwellerverbreiterung
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Power KeyFree-Startfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK

Sonderausstattung

- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Komfort-Paket
- Raucher-Paket
- Styling-Paket
- Winter-Paket
- Power KeyFree-Startfunktion
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sound-System Premium (10 Lautsprecher)
- Innenausstattung: Carbon-Dekor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Lenkrad heizbar
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Scheinwerfer LED
- Technologie-Paket 2
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Scheibenwischer mit Regensensor
- KeyFree-System
- Heckleuchten LED
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Bremssättel Rot lackiert
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Frontscheibe heizbar
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Radioempfang digital (DAB)
- Sound-System Bang & Olufsen Play
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- KeyFree-System
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Power KeyFree-Startfunktion
- Subwoofer
- Fußmatten Velours mit Ziernähte
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Frontscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















BAYERN 1


CarOnSale

CarOnSale








24.5°
13:58 4°
DAB
Audio
Telefon
Navigation



24.5°
13:58 4°
Ziel
NO
Audio
Telefon
Navigation













16.09.2019
WF0FXXGCHFKT13621
FORD
YZDA1FX
51CRM6AEXBY
FOCUS
FORD (D)
KOMBILIMOUSINE
BENZIN
SCHWARZ
28.06.2019


JAN 27
Landratsamt Landshut



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)