CarOnSale

Volkswagen Transporter FWD Comfortline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2022	306.711km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter FWD Comfortline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6d, Caravelle Comfortline, 2020 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7H1PX004008	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 306.711km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 220.794km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	215 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich
- Bordwerkzeug
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz

- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: PURE GREY

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt
- Frontscheibe heizbar
- Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit Zuziehhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Notrufsystem
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Modulares Sitzbefestigungssystem für 2./3.Sitzreihe
- Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Sprachsteuerungs-System
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Zuziehhilfe für Heckklappe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WV2ZZZ7H1PX004008


CarOnSale






RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Einparkhilfe
Fahrweg kontrollieren!



Fahrzeugdaten
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)







(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
(8) Nächste HU : Juli 2027
HU-Plakette : ja
Fz-Hersteller VOLKSWAGEN-VW
Fz-Typ 7HC
Erstzulassung 05.09.2022
zGM / zAL [kg] 3080
Letzte HU 34664
Auftrags-Nr./Intern
Ende der HU 17.07.2025, 10:30 Uhr
29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Dieselmotor
2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
Eng. Niklas Hinrichs
TÜVNORD
Juli 27


05.09.2022 0603 BTX50681X
M1 AF
WVZZZZ7H1PX004006
VOLKSWAGEN, VW
7HC
VGDNAA308K0
NNFD7FD7DV0011BNVR24B2A910A
KOMBI
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.
Mehrzweckfahrzeug
215/65 R16C 109/107
215/65 R16C 109/107
GRAU
Diesel
0002 36AP 1986
18.05.2022
GM627750



TÜVNORD
Juli 27
Außer Betrieb gesetzt am
10.09.2026
i.A.
Landrats Cloppenburg
Der Landrat
Im Auftrag
Hemann


Landkreis Cloppenburg
Eschstr. 29
49661 Cloppenburg
Im Auftrag
Hemann
GM627750

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)