CarOnSale

Volkswagen Golf Allstar 4Motion BMT

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	156.546km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Allstar 4Motion BMT [DE - Kb5 1.6 TDI 4Motion BMT EU6, Allstar, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZAUZHP529299	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 156.546km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.186km	LETZTER SERVICE AM 12/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	410 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Zirconium brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sitzheizung vorn
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Winter-Paket
- Knieairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Getriebe 6-Gang

★ Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Multimediabuchse AUX-IN
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Heckleuchten dunkel getönt
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Ausstattungs-Paket: Allstar Plus
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Perleffekt-Lackierung
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVWZZZAUZHP529299

CarOnSale





RADIO
MEDIA
PHONE
MUTE
Ab Start
SETUP
SOUND
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
MUTE
ParkPilot
SETUP
SOUND
CAR
MENU






KFZ Service
Gebr. Gölzer GbR


Betriebsanleitung
Golf Variant, Golf GTD Variant, Golf R


20.09.2016 0603 BFM00079 2
M1 AC
WVWZZZAUZHP529299 7
VOLKSWAGEN, VW
AUV
VACCXXBX1
AM6AM62Q032N7MMON1ML63VR2
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
DIESEL
0002 36W0 01598
02 02 0081/03200 192
04562-04680 1799--
1446-1515 01494--
- 00080 -
0121 002030 2030
01030 01050 -
01030 01050 -
68 02375 71
01700 0740 5 -
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
-
- 9
e1*2007/46*0627*19
06.07.2016 K ER421161
-
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1900 BI
S 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3730K
G*BIS 8% STEIG.:3930*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ES
P M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H
GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ER
STZUL.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.09
.2016*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)