CarOnSale

Volkswagen Transporter Kombi FWD EcoProfi

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	143.038km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kombi FWD EcoProfi [DE - Kb4 2.0 TDI EU6, EcoProfi, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZGH087674	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.038km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.502km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- EcoProfi
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserievariante: Normaldach
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Türablagekasten vorn
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay)
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
- Fahrwerk 17"
- Federung hinten verstärkt
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Mobiltelefon Schnittstelle und WLAN-Hotspot
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Sitz-Paket: 8-Sitzer, 2-3-3 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Fahrgastraumvorbereitung I
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Modulares Sitzbefestigungssystem für 2./3.Sitzreihe
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Lautsprecher (4)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- WLAN-Hotspot
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Scheinwerfer LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Heckleuchten LED, rot
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Zuheizer
- 2. Batterie

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WV2ZZZ7HZGH087674





Sweden
Great Britain
Poland
Hungary
Spain
Go!
DAB
SWR3
KENWOOD

ATT
KENWOOD







Service-Nachweis


Service-Nachweis 7


Service-Nachweis 6






VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


KG499566

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)