CarOnSale

Ford Focus Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2005	276.379km	109 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Titanium [DE - LimS5 1.6 TDCi DPF EU4, Titanium, 2006 - 2008]	KATEGORIE Limousine
FIN WF05XXGCD55P34976	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 276.379km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–
Kratzer, Kerben, Rost	Kerben, Kratzer, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm
Kratzer, Kerben, Rost	Kerben, Kratzer, Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm	Beifahrertür	300 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	–
Türe hinten links	170 µm	Türe hinten rechts	1200 µm
Seitenteil hinten links	300 µm	Seitenteil hinten rechts	300 µm
Motorhaube	230 µm	Heckklappe	170 µm
Dach	170 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Rasseln; Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

2 Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Carbon-Dekor
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 1,6 Ltr. - 80 kW TDCi KAT
- Reserverad als Notrad
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schutzleisten Stoßfänger
- Servolenkung, elektro-hydraulisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen lackiert
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer integriert
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Frontscheibe heizbar
- Metallic-Lackierung
- Parkpilotsystem hinten
- Audiobedienung am Lenkrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FORD
e13*2001/116*0144
WF05XXGCD55P34976
1790 kg
3090 kg
1010 kg
965 kg

CarOnSale

CarOnSale

MENU
AUTO
OFF




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Riss/Bruch, Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Wassereintritt)