CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



01/2013	160.990km	LEISTUNG 245 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 3.0 TDI DPF EU5, quattro, (Facelift) 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8R7DA042358	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.990km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 151.194km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2807 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ


Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Komfort-Paket
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Heckleuchten LED
- Assistenz-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und active lane assist)
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sport-Fahrwerk S-line
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Audi Drive Select
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Exterieur-Paket S line
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Licht-Paket
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Türarmlehnen beledert
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Sportsitze vorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Licht- und Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















AUDI AG
WAUZZZ8R7DA042358

CarOnSale

CarOnSale



Audi multimedia
OPEN
22.0
22.0


NAV

MODE


AUTO

Grafik
Einstellungen



















Checkliste
AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Außerbetriebsetzung am 06.11.2020
BQ347092



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)