CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Dacia Sandero Stepway Prestige

EZ 03/2020 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 101.361km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92*
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Sandero Stepway Prestige [DE - LimS5 0.9 TCe 90 eco² EU6d-T, Stepway Prestige, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	**FIN** UU1B5220264149030	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 101.361km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 90 PS (66 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 898 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 80.521km	**Letzter Service am** 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 03/2020	**Farbe** Blau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 148g/km (WLTP)	**Kraftstoffverbrauch** 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170	Beifahrertür	175
Kotflügel vorne links	170	Kotflügel vorne rechts	175
Türe hinten links	190	Türe hinten rechts	175
Seitenteil hinten links	175	Seitenteil hinten rechts	175
Motorhaube	185	Heckklappe	190
Dach	190		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel Titanoptik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling Chrom, satiniert
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrwerk erhöht
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Komfort-Paket

- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE KAT
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stepway
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türverriegelung automatisch
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















10 136 km


STEPWAY





















8	25.03.2020	23	8212	22	ACZ00162 6	1	02	01	22	0066/05000	1	175
4	M1			4	AB		04080 - -				19	1757 - -
5	UU1B5220264149030				9		1533 - 1618				6	001115 -
10	DACIA						-		13	00075	9	-
	SD						0148		41	001546	42	001546
	05EV						00831		72	00805	74	-
12	AC5DA160M500						00831		82	00805		-
							080		82	03750	83	069
							01090		82	0555	33	005
13	SANDERO						205/55 R16 (91) H					
	DACIA (RO)						205/55 R16 (91) H					
	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.						-					
5	SCHRAGHECKLIMOUSINE											
	715/2007*2018/1832DG						BLAU				11	5
	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,						e2*2001/116*0314*91					
	BENZIN						22.07.2019				17	K 18 FW087084
	0001	34	36DG	81	00898		-					
22	TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION: 2336KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.03.2020*											





DACIA

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI WE
DLA POJAZDU KOMPLETNEGO M1



KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN UU1B5220264149030

Art der Arbeit: Wartung X — Km-Stand 5 [illegible] — Kontrolle auf Korrosion: OK X Nicht OK* ○

Stempel: Autohaus GRADL — Außere Regensburger Straße 48 — 95643 Tirschenreuth — Tel. 09631 / 20 67 • Fax 20 84


Art der Arbeit: Wartung X — Km-Stand 25 2 7 5 — Kontrolle auf Korrosion: OK X Nicht OK* ○

Stempel: Autohaus GRADL — Außere Regensburger Straße 48 — 95643 Tirschenreuth — Tel. 09631 / 20 67 • Fax 20 84

Art der Arbeit: Wartung X 17 — Km-Stand 38089 — Kontrolle auf Korrosion: OK X Nicht OK* ○

Stempel: Auto & Reifen Trenner — Äußere Regensburger Str. 48 — 95643 Tirschenreuth — 09631/2067

Kommentare/Werkstatt: RF — 0. Teile — Klimaservice — BFK



KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN UU1B5220264149030

Art der Arbeit: X — Km-Stand 60723 — Kontrolle auf Korrosion: X Nicht OK* ○

Stempel: Auto & Reifen Trenner — Äußere Regensburger Str. 48 — 95643 Tirschenreuth

Kommentare/Werkstatt: RF — 4 R 5W30 RD17 — K Luftfilter — K Pollenluftfilter — K Zündkerze —

Art der Arbeit: Wartung A+B X — Km-Stand 80591 — Kontrolle auf Korrosion: X Nicht OK* ○

Stempel: Auto & Reifen Trenner — Äußere Regensburger Str. 48 — 95643 Tirschenreuth — 09631/2067

Kommentare/Werkstatt: 07 17

Art der Arbeit: — Km-Stand: — Kontrolle auf Korrosion: X Nicht OK* ○

Stempel:

Kommentare/Werkstatt: Teile — Klimaservice — BFK


DACIA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)