
CarOnSale

Lexus NX 450 h+ E-Four

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2024	19.347km	185 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Lexus	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG NX 450 h+ E-Four [DE - SUV5 450h+ EU6d, Executive Line E-Four, 2023 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JTJCKBFZ502037846	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 19.347km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 185 PS (136 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.487 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 14.543km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Dachspoiler
- Design- und Ausstattungslinie Executive Line
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektromotor VA 134 kW / HA 40 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: EV-Modus/Hybrid
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrmodusschalter
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Getriebe Automatik stufenlos
- Heckleuchten LED
- Hybrid 227 kW (Motor 2,5 Ltr. - 136 kW)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Kunstleder
- Ionisator zur Luftreinigung (Nanoe X) und Luftfeuchtesensor
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik mit autom. Steuerung (Klima-Concierge)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Leuchtweitenregelung
- On-Board-Lader HV-Batterie Ladeleistung 6,6 kW
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2690 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Sitze vorn elektr. verstellbar (8-fach)
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lexus Smart Connect Pro Multimedia
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Multi-Funktions-Display Touchscreen (14 Zoll)
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Kamerasystem 360 Grad
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Assist, SEA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Lenkrad heizbar
- Sitze vorn klimatisiert
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITE BLACK GF

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale







TOYOTA MOTOR CORPORATION

CarOnSale















WARTUNG UND GARANTIE
LEXUS



27.02.2024 7104 AAK000064
M1 AP
JTJCKBBFZ502037846 1
LEXUS
AR2 (M)
AAEH26 (W)
AAEH26L-ANXLBW (7B)
LEXUS NX450H+
TOYOTA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.B/E ext.aufl.
0025 36AP 2487
Schwarz/
e6*2018/858*00081*01
15.02.2023
235/60R18 103H
235/60R18 103H

JTJCKBBFZ502037846
TOYOTA Deutschland GmbH
Kraftfahrt Deutschland GmbH
Lf-Nr.
BZWN7416
Stadt Köln


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)