CarOnSale

Dacia Logan Ambiance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2008	99.797km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Logan Ambiance [DE - Kb5 1.4 MPI EU4, Ambiance, 2007 - 2008]	KATEGORIE Kombi
FIN UU1KSDAEH38500112	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.797km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 33.248km	LETZTER SERVICE AM 11/2012	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2008	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 179g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	230 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Schlüsselgehäuse defekt .Zentralverriegelung ohne Funktion.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibenwischer
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn und hinten
- Schutzzierleisten seitlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: BLAU "MINERAL"
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW KAT
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrerseite
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre mit Transponder

Sonderausstattung

- Dachreling
- Metallic-Lackierung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektro-Paket
- Raucher-Paket
- Audiosystem: Radio-CD 4 x 15 Watt
- Klang & Klima-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















DACIA
e2*2001/116*0314
UU1KSDAEH3B5001112


CarOnSale





KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)



KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)
AUTOZENTRUM
P&A GmbH


Bedienungsanleitung
LOGAN


EG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




(8) Nächste HU
Januar 2028
Prüfplakette
zugeteilt
links
rechts
290
310
200
220
120
160
Abbremsung BBA (%): 58 %
Abbremsung FBA (%): 16 %


04.03.08
B212
AAH000050
M1
AC
UU1KSDAEH38500112
DACIA
SD
KSDAE
KSDAEH
LOGAN
DACIA (RO)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220*2003/76B/EG
EURO 4
Benzin
1390
185/65 R15 (88)T
185/65 R15 (88)T
BLAU/BLAU
5/5
e2*2001/116*0314*13
14.05.07
VF14936B


[redacted]
VF14936B

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Rost)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)