
CarOnSale

Opel Corsa Edition "111 Jahre"

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2011	91.459km	87 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Edition "111 Jahre" [DE - LimS5 1.4 EU5, Edition 111 Jahre, 2010 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0SDL68B4156631	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.459km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 87 PS (64 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.658km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	195 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sondermodell Edition 111 Jahre
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Technik-Paket 1
- Textilfussmatten
- Verglasung getönt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Original Fahrzeug Farbe: KARBONGRAU/TECHNICAL GREY

Sonderausstattung


- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Parkpilotsystem
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Winter-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad (Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















10:39 14.0°C
FM3 SWR3

WOL0SDL68B4156631

CarOnSale

CarOnSale

SOUND
SETTINGS









Bestätigung Service-Intervalle
Zwischen-/ Hauptservice
Motorölwechsel


6 Bestätigung Service-Intervalle
Zwischen-/ Hauptservice
Motorölwechsel
DRESEN




TÜV
Nächste HU
FEB 28
Stadt Karlsruhe



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Ohne Funktion, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung)




- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)